



Messgröße im Strahlenschutz Einsatz H^* (10)

Zum 01.08.2011 läuft die Übergangsfrist für die Nachrüstung von Strahlenschutzmessgeräten von der alten Messgröße H_x auf die neue Messgröße H^* (10) aus.

Weiterführende Informationen hierzu finden Sie in unserem Download-Dokument:

§117 StrlSchV Bedeutung für Geräte der Feuerwehr (pdf, 165 kB)